

# 邵阳市交通建设质量安全监督站

---

## 关于 2022 年新宁县 G207、G241 线大中修工程 日常巡查问题的整改通知

新宁县公路建设养护中心：

2023 年 7 月 12 日，我站监督人员对你单位负责建设管理的 2022 年新宁县 G207、G241 线大中修工程进行了日常巡查，发现一标段负责施工的 G207 线（K3220+946 ~ K3225+565 段）沥青混凝土路面存在严重质量问题。具体情况如下：

1. K3221+650 附近右幅，局部路面存在坑槽、拥包、推移变形病害。
2. K3223+050 ~ K3225+300 段左幅，路面车辙情况较严重，多处存在坑槽、拥包、推移变形病害。
3. K3223+300 ~ K3223+380 段右幅，存在松散开裂、坑槽、麻面病害。

经检查现场碎裂的沥青混凝土块，发现该混合料存在集料含泥量大、局部出现贫油现象，集料未完全被沥青裹覆，造成沥青路面强度不足等问题。请你单位接此通知后立即督促监理和施工

单位对已完成大中修工程沥青路面进行自查自纠，针对出现路面质量问题进行原因分析，采取有效措施进行返修处理，严格按方案落实整改，确保工程质量，并于7月30日前将整改情况书面报送至我站备案。本通知将作为：1，施工单位信用评价扣分依据；2，监理单位信用评价扣分依据；3，市对县的有关质量和工作目标考核的扣分依据。

邵阳市交通建设质量安全监督站

2023年7月12日

